

Estación soldadora de retrabajo de aire caliente de tipo de ventilador con pantalla LED con absorbedor de humo, WEP 992DA+



Descripción

La estación soldadora de retrabajo de aire caliente WEP 992DA+ es una versión actualizada de la estación soldadora de retrabajo de aire caliente 992DA que presenta un diseño de pantalla oblicua personalizada, y añadimos un botón de almacenamiento de tres modos para memorizar todas las funciones de diferentes parámetros. Pulsando un botón de interruptor, puede hallar los parámetros correspondientes rápidamente tal como velocidad de flujo de aire, temperatura de pistola de aire, temperatura de soldador, modo de aire caliente / frío, etc.

Parámetros Técnicos

Parámetros: Retrabajo de aire caliente

- Work voltaje: AC 220V±10% 50Hz
- voltaje de funcionamiento: 550W
- Rango de Temperatura: 100°C~480°C
- Modo del Flujo de Aire: Bomba de diafragma
- Flujo de Aire: 28L/min (MAX)
- Estabilidad de Temperatura: ±1°C (Estático)
- Pantalla: LCD
- Tipo de corrección de temperatura: PID corrección de programa digital
- PID Ciclo de corrección de temperatura: 20ms rápidamente
- Elementos calefactores: Calentador de esqueleto cerámico
- Boquillas estándar: (10mm,8mm,5mm,3mm,13mm) 5PCS boquillas

Parámetros: Soldador

- Voltaje de funcionamiento: AC 220V±10% 50Hz
- Potencia de salida : 75W
- Rango de Temperatura : 200°C~480°C
- Estabilidad de Temperatura: ±1°C (Estático)
- Pantalla: LCD

- Tipo de corrección de temperatura: PID corrección de programa digital
- PID Ciclo de corrección de temperatura: 100ms de alta velocidad
- Elementos calefactores: Calentador de Hakko
- Boquillas estándar: B

Detalles



Configuración estándar

Máquina: 1 conjunto

Cable de Alimentación: 1 pc

Manija de Hierro (incluidos un calentador y punta):
1pc

Manija de Pistola de Aire: 1pc

Soporte de Hierro de Ferroaleaciones: 1pc

Espónja de Resistencia Térmica: 1pc

Boquilla de Aire: 5pcs

Espónja de Absorción de Humos: 5pcs

IC Herramienta de Extracción: 1pc

Manual de Instrucciones: 1pc